

SERVICE MEDICAL
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex

medecine-preventive@u-paris10.fr
Tel. 01 40 97 75 33
Fax. 01 40 97 71 44

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DE L'ANIMALERIE
PAR
MADAME ZOUITA - ASSISTANTE INGENIEUR HYGIENE ET SECURITE
ET
LE DR DUBAR – MEDECIN DE PREVENTION

LE 19 JANVIER 2017

Présents :

- Madame Souad ZOUITA – Assistante ingénieur hygiène et sécurité
- D^r Florence DUBAR – Médecin de prévention
- Madame Mireille BLAYO -Infirmière référente Médecine de Prévention et Représentante CHSCT
- Monsieur Sébastien DEREGNAUCOURT – Responsable Animalerie
- Monsieur Philippe GROUE - Animalier

Cette visite a été effectuée dans le cadre des visites systématiques de prévention.

-Les faits constatés sont les suivants :

L'animalerie est située au 1^{er} étage du bâtiment BSL.

Il n'y a pas de remarques, hormis les 2 points suivants :

- L'alarme incendie :

En cas d'évacuation, le déclenchement de l'alarme provoque un bruit supérieur à 90 dB. Ce niveau de bruit est très nocif pour les espèces d'oiseaux présentes et peut entraîner des réactions perturbatrices pour les résultats des études en cours.

- L'ambiance thermique:

Le système de chauffage de l'animalerie dépend de celui de l'ensemble du bâtiment. Or, les locaux d'animalerie nécessitent une température constante pour les animaux présents et les expériences en cours.

Actuellement la température de chauffage diminue le week-end.

-En conclusion, les préconisations sont :

Il serait recommandé de mettre en place une alarme visuelle.

Le système de chauffage de l'animalerie devrait être indépendant.